


1			2			3			4			5			6			7			8		
A	+FST		X0	+EB1-X1.0:1																			
				+EB1-X1.0:2																			
B				1																			
				2																			
C	Seite page Page			3																			
				4																			
D	Ader-Nummer Wire no. N° conduc.			N																			
				PE																			
E				PE																			
				PE																			
F																							

Einspeisung
Power feeding
Alimentation

min. 2,5qmm

Nach IEC60204-1 ist ein zusätzlich separater Schutzleiter erforderlich
An additional separate earth wire is required in accordance with IEC602404-1
Conducteur protection séparé supplémentaire selon IEC60204-1 nécessaire

1			2			3			4			5			6			7			8		
b	Hinweis IEC 60204	15.04.15	REP	Datum	31.01.08	HÄNEL	Klemmenplan	+FST -X0 Einspeisung											L1XXXXXXXX	LeanLift			
a	Klemmenmakro	31.01.08	REP	Bearb.	REP		Plan for Terminal	+FST -X0 Power feeding												+EB1			
				Gepr.	R.✓Vogt		Schéma des bornes	+FST -X0 Alimentation												Blatt:1			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	L1111M1J2321															Folge:2			

1			2			3			4			5			6			7			8		
A	+EB1		X3	T15: V+	T15: V-	(T15: PE)																	
				93	94	95*																	
				+ES1-1S10		+ES1-1S10																	
				8.2C	8.2C	8.4D																	
Seite page Page		1	2																				
Ader-Nummer Wire no. N° conduc.		1	2																				
C	X3: 1S10 2x0.75 (UL 2x0.75)		X	X																			
D																							
E			* optional option option																				
F																							

1			2			3			4			5			6			7			8		
b	PE optional	25.08.20	REP	Datum	25.08.11		Klemmenplan	+EB1 -X3 Beleuchtung										LXXXXX1XLX	LeanLift				
a	PE-Klemmen hinzu	18.10.11	REP	Bearb.	REP		Plan for Terminal	+EB1 -X3 Illumination											+ EB1				
				Gepr.	R.  Vogt		Schéma des bornes	+EB1 -X3 Eclairage											Blatt:4				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	LL-ENVAR1																		